

Velký účinek s minimálním úsilím: Olejované povrchy ve zlaté a stříbrné barvě – s Legno Metallic-Öl od ADLER

Fascinující, jedinečný a mimořádný povrch vyhotovený pomocí oleje? S touto myšlenkou jste na správném místě u předního rakouského výrobce povrchových úprav!

Olejované povrchy jsou oblíbené. Ale co tak dát jim opravdu speciální vzhled? Třípytivé, třpytivé, lesklé – stylový poutač pozornosti a sofistikovaný doplněk moderního obytného prostoru. S novým **Legno Metallic-Öl** od ADLER lze rychle a snadno dosáhnout působivých efektů. Přirozený charakter dřeva se nezakryje, ale spíše zvýrazní. Ale: mluvit je stříbro, vidět je zlato! Expert na aplikace společnosti ADLER, Stefan Oberladstätter, představuje podrobný návod, jak vytvořit tento poutavý vzhled se zvýrazněnými póry.

Nejprve: Objevte možnosti!

Pouze jemný stříbrný lesk na tmavém povrchu nebo náznak zlata na světlém odstínu dřeva? Skvělé na Legno Metallic-Öl je, že vaší fantazii se meze nekladou! Olej lze použít přímo na dřevo nebo na pigmentované základní nátěry, jako například Legno-Color nebo Legno Smart-Öl. Intenzitu metalického efektu lze upravit také smícháním s bezbarvým olejem Legno-Öl – jednoduše přidejte tolik oleje, kolik chcete, dokud nedosáhnete požadovaného efektu, a v případě pochybností jej nejprve otestujte na vzorku.


 24.06.2025

Použité produkty




Legno Metallic-Öl

Pracovní kroky




Krok 1: Dobrý základ

Zvolili jsme pigmentovaný základní nátěr a použili jsme Legno Smart-Öl v černém odstínu Hades. Ten obzvlášť dobře zvýrazní metalický lesk. Nejprve se dřevo přebrousí zrnitostí 180 a brusný prach se pečlivě odstraní. Legno Smart-Öl důkladně promíchejte, aby se pigmenty uvolnily, a poté jej smíchejte s příslušným tužidlem v poměru 3:1. Nátěr nanášejte opatrně; nejlépe to funguje válečkem, ale můžete použít i štětec nebo bavlněný hadřík.



Krok 2: Dokonale vybrousit

Nejlepších výsledků dosáhnete pečlivým přebroušením Smart-Öl brusným kotoučem nebo jemným brusným roumem. Přebytečný materiál se poté setře hadříkem ve směru vláken a důkladně odstraní.



Krok 3a: Nejprve promíchat...

Po zaschnutí přes noc je čas na třpytky: Dobře promíchaný olej Metallic-Öl naneste štětcem, hadříkem nebo olejovým padem.




Krok 3b: Stříbro nebo zlato?

Takový třpytivý efekt vypadá skvěle i ve stříbrné barvě a stejně snadno se nanáší.



Krok 4: ...pak vytřete

Potom produkt důkladně vytřete. Tím se obzvlášť dobře zvýrazní přirozená struktura pórů.



Hotovo!

Po krátké době schnutí jsou povrchy hotové – povrchy s jedinečným, mimořádným charakterem, které jsou ideální pro vytvoření stylového nábytku nebo vysoce kvalitního interiérového designu, přičemž kombinují ochranu s krásou! Pro další zlepšení jejich odolnosti lze olej Legno Metallic-Öl přetřít olejem Legno-Öl nebo olejem Legno Smart-Öl.

Galerie

